Министерство здравоохранения Республики Алтай Бюджетное учреждение Здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Адрес объекта:649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

УТВЕРЖДАЮ Главный врач БУЗ РА «РБ» Ф.Ф. Pay

AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: БУЗ РА «Республиканская больница»
- 1.2. Адрес объекта: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание:
- 4-х этажное здание, площадь 6351,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1973;
- 1.5. Год последнего капитального ремонта: 2012
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего: 2016
- капитального: 2016

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название учреждения, полное юридическое наименование согласно Уставу: Бюджетное Учреждение Здравоохранения Республика
- Алтай «Республиканская больница» краткое наименование: БУЗ РА «Республиканская больница» (БУЗ РА «РБ»)
- 1.8. Юридический адрес учреждения: 649002 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство Здравоохранения Республики Алтай
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический № 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: лечение
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории, взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного** аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -284 койко место
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других мало мобильных групп населения (МГН)

- **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**: по городу до остановки «Детская больница» наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 260 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, тротуар
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, тротуар

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*		
1.	Все категории инвалидов и МГН			
	в том числе инвалиды:			

передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно- двигательного аппарата	ДУ
С нарушением зрения	ДУ
С нарушением слуха	Б
С нарушением умственного развития	Б

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	работы)* Рекомендации по адаптации объекта (вид				
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требует текущего ремонта				
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт				
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт				
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт				
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт				
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт				
8	Все зоны и участки					

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение	информации на	Карте доступности	субъекта Р	РФ согласовано	
	= =	= *	-		

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ павный врач БУЗ РА «РБ» Ф.Ф. Рау 20% г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«<u>в</u>» 02 20<u>6</u>г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница»
- 1.2. Адрес объекта: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,130
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание:

терапевтический корпус (4 этажа) площадь - 6351,7 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да, площадь 61288 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1973, год последнего капитального ремонта: 2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего: 2016г.,
- 1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование согласно Уставу: Бюджетное Учреждение Республики Алтай «Республиканская больница», краткое наименование: БУЗ РА «Республиканская больница» (БУЗ РА «РБ»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130
 - 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по лечебно-диагностическому (профилактическому) обслуживанию населения.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по городу до остановки « Детская больница»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 260 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	С нарушением зрения	ДУ
	С нарушением зрения	Б
	с нарушениями умственного развития	Б

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-	Состояние доступности, в том числе для	Прило	жение
11/11	функциональные зоны	основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	3, 4,5
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1, 2, 12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1,2,4,5,6, 9,10,11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1,2,3,4,5,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	1,2,3,4,5,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	1,2,3,4,5, 6,7,8,9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1,2,3,4,5, 6,12

^{**} Указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, В**Н**Д – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные структурно-функциональные зоны доступны условно, за исключением отделений кардиологии и неврологии, где проведены работы по капитальному ремонту.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт		
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт		
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт		
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт		
8	Все зоны и участки			

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ: <u>2016-2018г. г.</u> в рамках исполнения государственной программы РА « Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации <u>ДП-В</u> Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) <u>ДУ</u>
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии ______ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)

Туренко Н. С. бухосийся ф.И.О. должность ф.И.О. должность Висиндств в Осеректор	подпись
Ф.И.О. должность	подпись

Управленческое решение согласовано « <u>15</u> » ______ 20 <u>/</u>6 г. (протокол №_____)

Комиссией (название) Рабочая группа по проведению паспортизации объекта

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «____» _____20___ г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

Mo	Наименование функционально- планировочного элемента	Налич	чие элем	иента	Выявленные наруш и замечания	ения	Рабо	ты по адаптации	объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содер	жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2,3	1,2	Отсутствует информационная план- схема передвижения на территории медицинского городка	Г, К, О (ОДА), С, У	Установить информационную Текущий роплан-схему передвижения		Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	есть	3.4,5	В некоторых местах отсутствует бордюры по краям пешеходных путей	К	Установить на местах бордюр пешеходных п	•	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	-	С	Сломана плитка	Текущ	ий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	есть	1	Отсутствует	-	-		-

1.5	Автостоянка и парковка	есть	4	6	Отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует	-	-	-

II Заключение по зоне:

	Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
		(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
	Территория, прилегающая к зданию	ДУ		4	Нуждается текущий ремонт	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, не создает препятствий и удобна для передвижения МГН. Доступность зоны соответствует общим, универсальным и специальным требованиям, но необходимо заказать и установить информационную план-схему передвижения на территории медицинского городка, установить на отсутствующих местах бордюры по краям пешеходных путей

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования	ОСИ к паспорту	доступности ОСИ	No c	>> T(>>	20	1

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

N.	Наименование		Наличи лемент		Выявленные нару и замечания	Работы по адаптации объектов				
№ π/π	функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содер	жание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,2	Осыпались края ступеней	К	Восстановить целостность ступеней		Текущий ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствует	-	-		-	
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Отсутствует	-	-	-		
2.5	Тамбур	есть		4	Отсутствует	-	-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует	-	-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	При.	ложение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Вход в здание	ДУ		1,2,3,4	текущий ремонт
---------------	----	--	---------	----------------

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «»	20	Γ
--	----	---

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

	Наименование функционально-		Наличие элем	иента	нару	ленные шения ечания	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	п планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		2,3,4,5,7,	Отсутств	ı	-	-	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6	Отсутств ует	-	-	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	-	-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		9	Неплот- ности, перекос	К,О,С,Г	Заменить дверь	Капитальный ремонт	
3.5	Дверь	есть		1	Отсутств ует	-	-	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10,11,12	-	-			

ОБЩИЕ						
требования к	есть		-	-	-	
зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прил	ожение	Рекомендации по адаптации	
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Пути (путей) движения внутри здания	ДУ			Нуждается текущий ремонт	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)				
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	OT «	>>	20	Γ

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

	Наименование - функционально- планировочного элемента	На	личие элем	ента	Выявленные наруц и замечания	тения	Работы по адаптации объектов		
№ п/п		есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		1,2,3,4	Неровности полов,стен,неплотности дверей,окон	К	Замена полов, дверей, окон	Капитальный ремонт	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		6	Неровности полов,стен,неплотнос- ти дверей,окон	К	Замена полов, дверей, окон	Капитальный ремонт	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	-	-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет	-	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	нет	нет	-	-	-	-	

	ОБЩИЕ требования к	есть	-	-	Отсутствует	-	-	-
	зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	ДУ			Капитальный ремонт

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	I Результаты обо	слелования:	
Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	OT «»	20	Γ.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные на и замечан		Работы по адаптации объектов		
планировочного элемента		№ на плане	١.	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Место приложения труда	нет	нет	нет	-	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прил	ложение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	нет	нет	нет	-

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)		
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	OT «»	20

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – места лечебно-профилактического назначения

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленны и заме	е нарушения чания	Работы по адаптации объектов		
планировочного элемента	есть/ нет	I № фото		Содержание Значимо для инвалида (катего-рия)		Содержание Виды работ		
места лечебно- профилактического назначения	есть		1,2,3,4,5,6	Перепады высот, отсутствует контрастная маркировка и ограждения умывальников	К,С	Установка пандусов, ограждений и контрастных наклеек	Капитальный ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние Прило доступности*		ложение	Рекомендации по адаптации	
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Зоны целевого назначения здания	-		1,2,3,4,5,6	Капитальный ремонт	

* указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

к Акту обследования	ЭСИ к паспорту доступности	і ОСИ №	OT		»	20]

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

	Наименование	Наличие элемента		лемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть		2,3,5,6,7	Отсутствуют ограждения и маркировка	К,С	Нанести маркировку, Установить ограждения	Капитальный ремонт	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		1,4	Отсутствуют ограждения	К,С	Установить ограждения	Капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствует	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствует	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения (в гардеробной)	ДУ		1,2,3,4,5,6,7	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

к Акту обследования ОСИ к паспо	рту доступности ОСИ №	ОТ ≪	>>	20	Γ

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

БУЗ РА «Республиканская больница» (терапевтическое отделение) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130

No	Наименование функционально-	Наличие элемента			ные нарушения мечания	Работы по адаптации объектов		
п/п	планировочного элемента	есть/ № на нет плане № фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть		1,3,4,5,6,7, 8,9	Отсутствует	-	1	-
6.2	Акустические средства	есть		2	Отсутствует	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	Отсутствует контрастная маркировка	С	Нанести маркировку	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствует	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	П	оиложение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Системы информации на объекте	ду		1,2,3,4,5,6,7,8,9	Текущий ремонт
----------------------------------	----	--	-------------------	----------------

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: нет

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание терапевтического корпуса
- 1.2. Адрес объекта: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание:
- 4-х этажное здание, площадь 6351,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, площадь 61 288 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1973;
- 1.5. Год последнего капитального ремонта: 2012г.;
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего- 2016г..
- капитального 2016.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.7. Название учреждения, полное юридическое наименование согласно Уставу: Бюджетное Учреждение Здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница» краткое наименование: БУЗ РА «Республиканская больница» (БУЗ РА «РБ»)
- 1.8. Юридический адрес учреждения: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 130
- 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.10. Форма собственности: государственная собственность субъектов Российской Федерации
- 1.11. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство Здравоохранения Республики Алтай
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: лечебно диагностическое (профилактическое)
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием в том числе с проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,** нарушением зрения, нарушением слуха, нарушениями умственного развития, все категории
- 2.6 Плановая мощность: Количество койко-мест в учреждении вместимость 287 койко мест.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**: до остановки «Детская больница»», Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: по тротуару
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 260 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: пандус Их обустройство для инвалидов на коляске: да
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов форма обслуживания*- стационар

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН ДП	
	в том числе инвалиды:	

передвигающиеся на креслах-колясках к	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата О (ОДА)	ДУ
С нарушениями зрения С	ДУ
С нарушениями слуха Г	ДУ
С нарушениями умственного развития А	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ	текущий ремонт			
2	Вход (входы) в здание, пандус, дверь	Текущий ремонт			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП Коридор 2 пожарных выхода, центральная лестница, грузо -пассажирский лифт	Капитальный ремонт			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) стационар лечение, профилактика диагностика.	Капитальный ремонт			
5	Санитарно-гигиенические помещения туалетная комната, душ	Капитальный ремонт			
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт			
8	Все зоны и участки				

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ: <u>2016-2018 г. г.</u> в рамках исполнения <u>государственной программы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»</u>
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации <u>ДП-В</u> Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):	
Согласование	

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Информационный портал «Жить вместе»	
	5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:	
1. Анкеты (информации об объекте) от «»20	г.,
2. Акта обследования объекта: № актаoт «»20 г.	
3. Решения Комиссии от «» 20 г.	

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 4.02.2016г.







Фото 1

Фото 2

Фото 3







Фото 4

Фото 6







Фото 7 Фото 8 Фото 9

5. Санитарно-гигиенические помещения







Фото 2





Фото 3 Фото 4







Фото 5 Фото 6 Фото 7

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места временного прибытия (проживания)



Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4





Фото 5 Фото 6

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов (больных)





Фото 1 Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)





2. Входа (входов) в здание





Фото 1 Фото 2





Фото 3 Фото 4

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)



Фото 1



Фото 2



Фото 3





Фото 5



Фото 6

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории БУЗ РА «Республиканская больница» на 20 год

№ № п/п	Наименование объекта и название	Адрес объекта	№ паспорта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по		ирование	Ответственный исполнитель,	Дата текущего
	организации, расположенной на объекте		доступнос ти объекта	Содержание работ*	Вид** работ	состоянию доступности) ***	Объем, тыс. руб.	Источник	соисполнители	контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУРА «Республиканская больница»	Республика Алтай Г. Горно- Алтайск Пр. Коммунистич еский, 130		Текущий ремонт асфальто- бетонного покрытия, восстановление бордюр.	ТР, КР, ПСД	ДП-В				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

^{* -} указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

^{** -} указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

^{*** -} указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории БУЗ РА «Республиканская больница» за 20__ год

<u>№№</u> п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта	Выполненные работы		Оценка Фактические затраты результата		Причины невыполнения	Заключение	
	и название организации, расположенной на объекте		доступно сти объекта	Содержание работ*	Оценка работ**	(по состоянию доступности) ***	Объем, тыс.руб.	Оценка ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУЗ РА «Республиканская больница»	Республи ка Алтай Г. Горно-Алтайск Пр. Коммуни стически й, 130				ДУ				

^{* -} указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

^{** -} оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

^{*** -} указывается: Д**П-В** - доступен полностью всем; Д**П-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); Д**Ч-В** - доступен частично всем; Д**Ч-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

^{**** -} оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

